



WPROWADZENIE DO DYNAMIKI MASZYN ASYNCHRONICZNYCH

Przyjmijmy, że w żłobkach na obwodzie stojana maszyny indukcyjnej nawiniemy uzwojenie, które wytworzy sinusoidalny rozkład pola magnetycznego w szczelinie powietrznej. Jeli nawiniemy takie trzy uzwojenia przesunięte na obwodzie stojana o kąt 120° i zasilimy każde z nich różną wartością prądu, to wypadkowe pole magnetyczne będzie skutkiem pól wytworzonych przez prąd w kolejnych fazach. Jeśli np. we wszystkich trzech uzwojeniach będą płynęły trzy prądy o identycznej wartości, to wypadkowe pole magnetyczne w szczelinie będzie się znosić. Możemy to porównać do sumy trzech wektorów przesuniętych względem siebie o kąt 120° . Sytuację taką możemy rozszerzyć na dowolne wartości prądów płynących w danych chwili przez każde z uzwojeń.



Rys. 1 Wirujące pole kołowe wytworzone przez uzwojenie trójfazowe.



Rys. 2 Wirujące pole kołowe wytworzone przez uzwojenie dwufazowe.

Wypadkowe pole magnetyczne będzie wówczas sumą trzech rozkładów sinusoidalnych, które można traktować jak trzy wektory przesunięte względem siebie o kąt 120° wymuszające wypadkowe pole magnetyczne. Wypadkowe pole może być traktowane jak wektor, którego położenie w przestrzeni jest zależne od wartości prądów w poszczególnych fazach. Wektor taki może być równoważnie wytworzony przez trzy wektory będące rzutami wektora wypadkowego na poszczególne osie uzwojeń (Rys. 1). Identyczną wartość wektora wypadkowego możemy uzyskać stosując dwa uzwojenia przesunięte na obwodzie maszyny o kąt elektryczny 90° (Rys. 2). Poszczególne wielkości w układzie dwufazowym także możemy traktować jako rzuty wektora wypadkowego na osie dwóch uzwojeń oznaczanych zwykle literami α i β . Przeliczenie wielkości z układu trójfazowego do dwufazowego musi być także prawidłowe nie tylko w odniesieniu do wektora wypadkowego, lecz także do ich rzutów na osie uzwojeń, stąd do przeliczenia wartości np. przepływu (jako źródła pola magnetycznego) można z układu trójfazowego na równoważny dwufazowy można wykorzystać zależności:

$$w_\alpha = (w_U - w_V \sin 30^\circ - w_W \sin 30^\circ)k \quad (1)$$

$$w_\beta = (w_V \sin 60^\circ - w_W \sin 60^\circ)k \quad (2)$$

Wartość współczynnika k jest dowolna i wynika z faktu, że tą samą wartość pola magnetycznego można wytworzyć przez wykorzystanie różnej liczby zwojów.

Jeśli w układzie trójfazowym suma wartości chwilowych prądów jest różna od zera, to w układzie występuje składowa zerowa, która nie wytwarza pola magnetycznego w szczelinie powietrznej, stąd możemy użyć innej wartości współczynnika proporcjonalności:

$$w_o = (w_U + w_V + w_W)kk_2 \quad (3)$$

Znacznie wygodniejszym zapisem ww. równań jest zapis macierzowy:

$$\begin{bmatrix} w_\alpha \\ w_\beta \\ w_o \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ k_2 & k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_U \\ w_V \\ w_W \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$[S] = k \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ k_2 & k_2 & k_2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

W praktyce analizy dynamiki w układach trójfazowych jako wielkości oznaczone jako u możemy użyć innych wielkości występujących w opisie układów trójfazowych. Dotyczy to prądów, napięć i strumieni skojarzonych. Przeliczenie wielkości z równoważnego układu dwufazowego do trójfazowego związane jest z użyciem macierzy odwrotnej. Wartości współczynników k i k_2 zależą od założeń dotyczących transformacji. Jeśli będziemy w identyczny sposób transformowali np. prąd i napięcie to jako kryterium doboru współczynników możemy przyjąć równość mocy chwilowej przed i po transformacji. Moc chwilową przed transformacją można przedstawić jako:

$$p = [u_U \quad u_V \quad u_W] \begin{bmatrix} i_U \\ i_V \\ i_W \end{bmatrix} = [u]^T [i] \quad (6)$$

Po transformacji (przy założeniu, że do transformacji prądów i napięć używamy takiej samej wartości k i k_2) otrzymamy:

$$p' = ([S][u])^T [S][i] = [u]^T [S]^T [S][i] \quad (7)$$

Dla zachowania stałości mocy musi być spełniony warunek:

$$[S]^T [S] = [1] \quad (8)$$

Zatem:

$$k^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & k_2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & k_2 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ k_2 & k_2 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$k^2 \begin{bmatrix} 1+k_2^2 & -\frac{1}{2}+k_2^2 & -\frac{1}{2}+k_2^2 \\ -\frac{1}{2}+k_2^2 & 1+k_2^2 & -\frac{1}{2}+k_2^2 \\ -\frac{1}{2}+k_2^2 & -\frac{1}{2}+k_2^2 & 1+k_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Stąd otrzymamy:

$$-\frac{1}{2} + k_2^2 = 0 \quad -> \quad k_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (11)$$

$$k^2(1+k_2^2) = 1 \quad -> \quad k^2 = \frac{2}{3} \quad -> \quad k = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (12)$$

Macierz transformacji, nazywanej od autora pani Edyty Clark i Stanleya [4], transformacją Clarke'a

$$[S] = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Macierz odwrotna przyjmuje postać:

$$[S]^{-1} = [S]^T = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (14)$$

Inne metody wyboru wartości współczynników k i k_2 w praktyce opierają się na przyjmowaniu innych wartości przy przeliczaniu prądu a innych napięcia. Oczywiście jest, że zachowując moc chwilową współczynniki te muszą spełniać warunek:

$$k_u k_i = \frac{2}{3} \quad (15)$$

Brak zachowania warunku tego powoduje, że wartość chwilowa mocy po transformacji ulega zmianie, co należy uwzględnić w analizie mocy, strat i momentu elektromagnetycznego maszyny.

Często stosowanym współczynnikiem jest:

$$k = \frac{2}{3} \quad (16)$$

Wówczas macierze transformacji przyjmuje postać:

$$[S] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$[S]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (18)$$

Moc chwilowa jest wówczas po transformacji zbyt mała, gdyż

$$k^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \quad (19)$$

W takim przypadku i moc chwilową po transformacji należy zwiększyć w stosunku 3/2 i obliczać według zależności:

$$p = \frac{3}{2} (u_{\alpha} i_{\alpha} + u_{\beta} i_{\beta} + u_0 i_0) \quad (20)$$

Współczynnik o tej wartości jest jednak bardzo wygodny. Macierz odwrotna ma bowiem taką postać w której, przy pominięciu składowej zerowej, wartości wielkości w fazie A są równe wielkościom w fazie α .

Wielkości w osiach α i β prezentuje się zwykle w postaci wektorów przestrzennych:

$$\underline{W} = W_{\alpha} + jW_{\beta} \quad (21)$$

Często stosowaną metodą opisu jest stosowanie dodatkowej transformacji wyznaczającej od razu wektory przestrzenne w opisie liczb zespolonych. Przy transformacji zachowującej stałą moc przy przekształceniu należy wówczas pomnożyć równania we współrzędnych $\alpha\beta 0$ przez macierz:

$$[C] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j & 0 \\ 1 & -j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \quad (22)$$

Wartość współczynnika przed macierzą transformacji wyznacza się z warunku stałości mocy:

$$[C][C]^{*T} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & j & 0 \\ 1 & -j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -j & j & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (23)$$

Postępowanie takie jest równoznaczne transformacji z układu współrzędnych naturalnych do postaci wektorowej poprzez stosowanie macierzy:

$$[C][S] = [T] = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j\frac{2\pi}{3}} \quad (25)$$

$$a^2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j\frac{4\pi}{3}} = e^{-j\frac{2\pi}{3}} \quad (26)$$

Macierz odwrotna przyjmuje wówczas postać:

$$[T]^{-1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \quad (27)$$

Przy stosowaniu macierzy w postaci zespolonej w takiej postaci należy pamiętać o założeniach dotyczących doboru współczynników. Całkowita moc po przekształceniu jest równa mocy przed transformacją, natomiast moc chwilową należy tu liczyć jako:

$$p = \underline{u}i^* + \underline{u}^*i + u_0i_0 \quad (28)$$

Częściej stosowaną postacią macierzy transformacyjnej o współczynnikach zespolonych stosowanej w praktyce jest:

$$[T'] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (29)$$

Stosowanie takiej postaci macierzy do układu trójfazowego bez składowej zerowej sprowadza przekształcenie trzech wielkości fazowych do jednego wektora przestrzennego.

Przekształcenie prądów fazowych daje wówczas następującą postać po przekształceniu:

$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{i}} \\ \underline{\mathbf{i}}^* \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_U \\ i_V \\ i_W \end{bmatrix} \quad (30)$$

gdzie:

$$\underline{\mathbf{i}} = i_\alpha + j i_\beta \quad (31)$$

Macierz odwrotna przyjmuje postać:

$$[T']^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \quad (32)$$

Prąd fazy A można (przy pominięciu składowej zerowej) wyznaczyć zatem ze wzoru:

$$i_A = \frac{1}{2} (\underline{\mathbf{i}} + \underline{\mathbf{i}}^*) = i_\alpha \quad (33)$$

Wartość mocy po transformacji będzie zaniżona i wówczas przy pominięciu składowej zerowej moc w układzie należy liczyć jako:

$$p = \frac{3}{2} \operatorname{Re}\{\mathbf{u}\mathbf{i}^*\} = \frac{3}{2} (u_\alpha i_\alpha + u_\beta i_\beta) \quad (34)$$

Do tej pory opisywano transformacje wielkości typu prąd, napięcie, strumień układu trójfazowego do układu dwufazowego. W praktyce należy w jakiś sposób zastąpić przekształcenie równań opisujących stan dynamiczny w układach trójfazowych. Równania układu trójfazowego w układzie trójfazowym można przedstawić w postaci:

$$u_A = Ri_A + \frac{d\psi_A}{dt} \quad (35)$$

$$u_B = Ri_B + \frac{d\psi_B}{dt} \quad (36)$$

$$u_C = Ri_C + \frac{d\psi_C}{dt} \quad (37)$$

Równania te można przedstawić w postaci macierzowej:

$$[u] = [R][i] + \frac{d[\Psi]}{dt} \quad (38)$$

Zastosowanie transformacji S sprowadza się do pomnożenia powyższego równania przez macierz S otrzymując:

$$[S][u] = [S][R][S]^{-1}[S][i] + \frac{d[S][\psi_\alpha]}{dt} \quad (39)$$

Przy założeniu jednakowych wartości rezystancji w każdej fazie otrzymamy:

$$[u_{\alpha\beta 0}] = [R][i_{\alpha\beta 0}] + \frac{d[\psi_{\alpha\beta 0}]}{dt} \quad (40)$$

lub:

$$u_\alpha = Ri_\alpha + \frac{d\psi_\alpha}{dt} \quad (41)$$


$$u_\beta = Ri_\beta + \frac{d\psi_\beta}{dt} \quad (42)$$

$$u_o = Ri_o + \frac{d\psi_o}{dt} \quad (43)$$

Jeśli pomijamy składową zerową prądu to opis matematyczny sprowadza się do dwóch pierwszych równań. Równania te można traktować jak jedno równanie przy wykorzystaniu zmiennych zespolonych w postaci:

$$\underline{u} = R\underline{i} + \frac{d\underline{\psi}}{dt} \quad (44)$$

Bardzo często dokonuje się transformacji tych równań do innych układów współrzędnych, przesuniętych względem układu stacjonarnego o pewien kąt:



Rys. 3 Przeliczenie wielkości do układu innego układu współrzędnych.

Transformacji do układu xy dokonuje się w sposób następujący:

$$\begin{bmatrix} w_x \\ w_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ -\sin \gamma & \cos \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_\alpha \\ w_\beta \end{bmatrix} \quad (45)$$

Transformacja odwrotna:

$$\begin{bmatrix} w_\alpha \\ w_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \end{bmatrix} \quad (46)$$

Przy uwzględnieniu składowej zerowej otrzymamy:

$$\begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_\alpha \\ w_\beta \\ w_o \end{bmatrix} \quad (47)$$

Przy transformacji do układu xy kąt γ może się zmieniać w czasie, stąd równania maszyny w układzie xy będą miały postać:

$$\begin{aligned} u_x &= u_\alpha \cos \gamma + u_\beta \sin \gamma \\ u_y &= -u_\alpha \sin \gamma + u_\beta \cos \gamma \end{aligned} \quad (48)$$

Po pomnożeniu przez j drugiego równania i dodaniu stronami otrzymamy:

$$\begin{aligned} u_x + ju_y &= u_\alpha \cos \gamma + u_\beta \sin \gamma - \\ &- ju_\alpha \sin \gamma + ju_\beta \cos \gamma \end{aligned} \quad (49)$$

$$\begin{aligned} \underline{u}_{xy} &= (u_\alpha + ju_\beta) \cos \gamma - j(u_\alpha + ju_\beta) \sin \gamma \\ \underline{u}_{xy} &= \underline{u}(\cos \gamma - j \sin \gamma) \\ \underline{u}_{xy} &= \underline{u}e^{-j\gamma} \end{aligned} \quad (50)$$

Przekształcenie do drugiego układu współrzędnych jest zatem równoznaczne przez pomnożenie równań w postaci zespolonej przez $e^{j\gamma}$:

$$\underline{u}e^{-j\gamma} = \underline{R}ie^{-j\gamma} + e^{-j\gamma} \frac{d\underline{\psi}}{dt} \quad (51)$$

Otrzymamy:

$$\underline{u}_{xy} = \underline{R}i_{xy} + e^{-j\gamma} \frac{d\underline{\psi}}{dt} \quad (52)$$

Czynnik:

$$e^{-j\gamma} \frac{d\underline{\psi}}{dt} \quad (53)$$

nie daje się łatwo przedstawić jako pochodna strumienia w układzie xy, gdyż kąt γ w ogólnym przypadku może być funkcją czasu. Możemy wyznaczyć pochodną strumienia w układzie xy, otrzymamy:

$$\frac{d\underline{\psi}_{xy}}{dt} = \frac{d(e^{-j\gamma} \underline{\psi})}{dt} = e^{-j\gamma} \frac{d\underline{\psi}}{dt} - j \frac{d\gamma}{dt} e^{-j\gamma} \underline{\psi} \quad (54)$$

Otrzymamy zatem:

$$e^{j\gamma} \frac{d\underline{\psi}}{dt} = \frac{d\underline{\psi}_{xy}}{dt} + j \frac{d\gamma}{dt} \underline{\psi}_{dq} \quad (55)$$

$$\underline{u}_{xy} = R \underline{i}_{xy} + \frac{d\underline{\psi}_{xy}}{dt} + j \frac{d\gamma}{dt} \underline{\psi}_{xy} \quad (56)$$

W przypadku ogólnym oś xy wiruje z prędkością:


$$\frac{d\gamma}{dt} = \omega_x \quad (57)$$

Stąd ostateczna postać równania w układzie wirującym ma postać:

$$\underline{u}_{xy} = R \underline{i}_{xy} + \frac{d\underline{\psi}_{xy}}{dt} + j \omega_x \underline{\psi}_{xy} \quad (58)$$

W przypadku, gdy przeliczamy wielkości do układu wirującego w prędkością wirnika, to przekształcenie takie nazywa się w literaturze transformacją Parka-Goriewa (dq), natomiast gdy jest to prędkość wirowania pola magnetycznego to jest to transformacja Krona (xy) [4].

W maszynach elektrycznych oprócz uzwojeń stacjonarnych (stojan) występują także uzwojenia wirujące umieszczone w wirnikach maszyn. Rozpatrzmy zatem sytuację, w której występują uzwojenia dwufazowe zarówno w stojanie jak i wirniku maszyny. Uzwojenia wirnika są przesunięte względem stojana o kąt α :



Rys. 4 Przeliczenie wielkości z wirującego wirnika do układu stacjonarnego.

W opisie matematycznym wygodnie jest przedstawić równania wirnika widziane z od strony nieruchomych uzwojeń stojana. Przeliczenie wielkości wirnika do obwodu stojana odbywa się zatem podobnie jak w przypadku różnych układów współrzędnych, zgodnie z Rys. 4 :

$$\begin{bmatrix} w'_{r\alpha} \\ w'_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{r\alpha} \\ w_{r\beta} \end{bmatrix} \quad (59)$$

Jedyna różnica jaka występuje w powyższych zależnościach dotyczy znaku przy funkcjach \sin w obu wierszach równania co wynika z założeń dotyczących kierunku wirowania wirnika względem stojana. Zgodnie z normami kierunek dodatni wyznaczony jest przez kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara, są znak „-”, w równaniach.

Przeliczenie obwodu wirującego do układu stojana prowadzi zatem do równania:

$$\underline{u}_r = R_r \underline{i}_r + \frac{d\underline{\psi}_r}{dt} - j \frac{d\alpha}{dt} \underline{\psi}_r \quad (60)$$

Szybkość zmiany kąta pomiędzy uzwojeniami stojana i wirnika związana jest z prędkością kątową:

$$\frac{d\alpha}{dt} = \omega \quad (61)$$

Łącząc transformacje wirnika do układu stacjonarnego i transformacje do dowolnego układu wirującego otrzymamy znaną z literatury postać równań opisujących maszyny trójfazowe w dowolnym układzie współrzędnych wirujących:

$$\begin{aligned}\underline{u}_s &= R_s \underline{i}_s + \frac{d\underline{\psi}_s}{dt} + j\omega_x \underline{\psi}_s \\ \underline{u}_r &= R_r \underline{i}_r + \frac{d\underline{\psi}_r}{dt} + j(\omega_x - \omega) \underline{\psi}_r\end{aligned}\tag{62}$$

Spis literatury:

- [1] Mitew E., Maszyny Elektryczne, T1, T2, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2005
- [2] Przyborowski W., Kamiński G.: Maszyny elektryczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
- [3] Sen P. G., Principles of electric machines and Power electronics, John Wiley & Sons, Ontario 1997
- [4] Anuszczyk Jan: Maszyny elektryczne w energetyce, WNT, Warszawa 2005