




Przekrój maszyny prądu stałego


- 1 — jarzmo stojana, 2 — jarzmo wirnika, 3 — zęby, 4 — komutator, 5 — szczotki, 6 — biegunki, 7 — uzwojenie wzbudzenia, 8 — biegunki pomocnicze, 9 — uzwojenie biegunków pomocniczych, 10 — nabiegunki






Przebiegi prądów w zzewojach komutowanych


a) przyspieszony, b) opóźniony








Reguła lewej dloni
określająca kierunek siły dzia-
jącej na przewód z prądem
w polu magnetycznym




Obraz pola przy
umieszczeniu przewodu z pra-
dem w polu magnetycznym











Model maszyny czterobiegunowej z uzwojeniem pierścieniowym





Model maszyny czterobiegunowej z uzwojeniem bębnowym





(a)








(b)




(c)








Armature motion →




(a)

Motion →




(b)


Motion →




(c)




Rys. 3.2. Rozpływ prądów podczas komutacji: a) dla $t = 0$, b) dla $0 < t < T_k$, c) dla $t = T_k$



Rys. 3.3. Schemat zastępczy zezwoju komutującego




Rys. 3.4. Przebieg prądu komutującego i_k jako suma prądu komutacji prostoliniowej i_{ki} oraz prądu zakłócającego prostoliniowy przebieg komutacji i_{kz} w przypadku: a) komutacji prostoliniowej ($i_{kz} = 0$), b) komutacji opóźnionej ($i_{kz} > 0$), c) komutacji przyspieszonej ($i_{kz} < 0$)




Schemat uwojenia pętlicowego prostego o danych: $Q = 32$, $2p = 4$, $u = 2$; O -numeracja zezwojów


d)



Uzwojenie tworników maszyn prądu stałego - uzwojenie bezrdzeniowe




Uzwojenie tworników maszyn prądu stałego - uzwojenie skupione




Uzwojenie tworników maszyn prądu stałego - uzwojenie pierścieniowe


c)





Uzwojenie tworników maszyn prądu stałego - uzwojenie bębnowe




Rozkład pola magnetycznego w maszynie komutatorowej wzbudzonego przepływem prądu w użwojeniu skupionym umieszczonym na biegunach w stojanie




Rozkład pola magnetycznego w maszynie komutatorowej od przepływu prądu w użwojeniu komutatorowym twornika na wirniku



(a)



(b)



(c)

