

POLSKIE NORMY

Maszyny elektryczne	
PN-E-04270:1972 (PN-72/E-04270)	Maszyny elektryczne wirujące prądu stałego. Metody badań
PN-E-04272:1972 (PN-72/E-04272)	Maszyny elektryczne wirujące. Silniki indukcyjne trójfazowe. Metody badań Zmiany 1 BI 12/73 poz.104
PN-E-06015:1973 (PN-73/E-06015)	Maszyny elektryczne małej mocy. Przetwornice. Ogólne wymagania i badania
PN-E-06010:1974 (PN-74/E-06010)	Maszyny elektryczne małej mocy. Ogólne wymagania i badania Zastąpione częściowo przez PN-89/E-06800 w zakresie silników Zmiany 1 BI 6/75 poz.56 2 BI 8/77 poz.64 3 BI 11-12/79 poz.90 4 BI 5/83 poz.28
PN-E-02109:1975 (PN-75/E-02109)	Silniki elektryczne małej mocy. Znamionowe moce i prędkości obrotowe
PN-E-06017:1975 (PN-75/E-06017)	Maszyny elektryczne wirujące. Trójfazowe silniki dźwignicowe pierścieniowe. Wymagania i badania
PN-E-06708:1988 (PN-88/E-06708)	Maszyny elektryczne wirujące. Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania Zmiany 1 BI 1/93 poz.1
PN-E-06702:1989 (PN-89/E-06702)	Maszyny elektryczne wirujące. Straty i sprawność Zmiany 1 BI 1/93 poz.1
PN-E-06700:1991 (PN-91/E-06700)	Maszyny elektryczne wirujące. Terminologia
PN-E-06712:1992 (PN-92/E-06712)	Maszyny elektryczne wirujące. Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych na napięcie do 660 V włącznie
PN-E-06750:1992 (PN-92/E-06750)	Maszyny elektryczne wirujące. Oznaczenia
PN-E-06710:1993 (PN-93/E-06710)	Maszyny elektryczne wirujące. Zasady opisu maszyn synchronicznych
PN-E-06704:1994	Maszyny elektryczne wirujące. Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań

PN-E-06800:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Małe silniki elektryczne
PN-E-06830:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Maszyny do sterowania. Ogólne wymagania i badania
PN-E-06833:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Maszyny do sterowania. Selsyny zestykowe
PN-E-06834:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Maszyny do sterowania. Silniki indukcyjne dwufazowe
PN-E-06835:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Maszyny do sterowania. Silniki prądu stałego o magnesach trwałych
PN-E-06836:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Maszyny do sterowania. Silniki skokowe
PN-E-06837:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Maszyny do sterowania. Prądnice tachometryczne
PN-E-06850:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Maszyny w wykonaniu tropikalnym
PN-E-06854:1996	Maszyny elektryczne wirujące. Silniki dźwigowe cichobieżne. Wymagania i badania
PN-IEC 34-1:1997	Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry
PN-IEC 34-3:1994	Maszyny elektryczne wirujące. Wymagania szczegółowe dla maszyn synchronicznych szybkoobrotowych typu turbo Poprawki 1N8/98
Transformatory	
PN-E-04070:1986 (PN-86/E-04070)	Transformatory. Metody badań
PN-E-81003:1996	Transformatory. Oznaczenia zacisków i zaczepów uzwojeń, rozmieszczenie zacisków
PN-IEC 76-1/Ak:1998	Transformatory. Wymagania ogólne (Arkusze krajowe)
PN-IEC 989:1994	Transformatory oddzielające, autotransformatory, transformatory regulacyjne i dławiki
Symbole graficzne	
PN-E-01200:1992 (PN-92/E-01200)	Symbole graficzne stosowane w schematach